

Servicios a Efectuar por el Conductor

0775 MARTIN SALADO Juan Antonio

El día 18-10-22 (Martes)

Salida	Serv	Descripción	Llegada	Matrícula
08:05	0036	NAVALP.PIN -TIEMBLO	08:45	0508
OBSERVACIONES:		SOLO DEMANDA		
08:25	2205	HOYO DE PINARES (ABAJO) A CEBREROS	08:45	0508
	Cliente:	0312 DIRECCION PROV. EDUCACION ÁVILA CIF: S-4711001-J	10247830-1	5014-HPN
	Origen:	HOYO DE PINARES (ABAJO)		
	ITINERARIO:	SERVICIO SIN TACOGRAFO		
10:00	0551	S.MARTIN V -MADRID PIO	11:00	0508
12:30	0551	MADRID PIO -TIEMBLO	13:54	0508
14:30	0036	TIEMBLO -NAVALP.PIN	15:10	0508
14:35	2206	PROFESIONAL DE CEBREROS A HOYO DE PINARES (ABAJO)	15:00	0508
	Cliente:	0312 DIRECCION PROV. EDUCACION ÁVILA CIF: S-4711001-J	10247830-1	5014-HPN
	Origen:	PROFESIONAL DE CEBREROS		
	ITINERARIO:	SERVICIO SIN TACOGRAFO		
		**NO ARRANCAR ANTES DE LAS 14:40H**		
16:30	1902	EL TIEMBLO (COLEGIO)A SAN MARTIN Y PELAYOS	17:20	0508
	Cliente:	1278 COLEGIO SANTISIMA TRINIDAD - EL TIEMBLO CIF: R05000000	10247830-1	5014-HPN
	Origen:	EL TIEMBLO (COLEGIO)		
	ITINERARIO:	SERVICIO SIN TACOGRAFO		

INSPECCIÓN DIARIA OBLIGATORIA DE SEGURIDAD:

☐ SI Correcta ☐ NO Correcta (especificar anomalías en el Parte de Averías)

ELEMENTOS REVISADOS: frenos de servicio, frenos de estacionamiento, dirección, luces, neumáticos, bocina, limpiaparabrisas, lavaparabrisas, espejos, extintor, martillos, botiquín, puertas, correas, niveles, posibles fugas, testigos luminosos, sistemas de sonido y climatización.

REGULARES.

0508 5014-HPN

DIETAS \_\_\_\_\_

PEAJES \_\_\_\_\_

VARIOS \_\_\_\_\_

KM. AL REGRESO : \_\_\_\_\_

KM. AL INICIO : \_\_\_\_\_

KM. TOTALES : \_\_\_\_\_

HORA INICIO : \_\_\_\_\_

HORA FIN : \_\_\_\_\_

GASOLEO \_\_\_\_\_(Ltos) Importe \_\_\_\_\_(Pts) Km \_\_\_\_\_

ACEITE \_\_\_\_\_(Ltos) Importe \_\_\_\_\_(Pts) Km \_\_\_\_\_

Observaciones e incidencias del Servicio: